



**ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG
KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI
MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE**

1094 Budapest, IX., Páva u. 6.
Levélcím: 1450 Budapest 9. Pf.: 153.
Telefon: (1) 216-2901; 323-3600
Telefax: (1) 323-3602
E-mail: kmmb@ommf.gov.hu

Ügyiratszám
Ügyintéző:
Telefon:
Kérjük, hivatkozzon fenti ügyiratszámunkra!

Tárgy: Hiányosság megszüntetését előíró
I. fokú munkavédelmi határozat

[REDACTED] **Zöldségfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.**

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

HATÁROZAT

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogomnál fogva a [REDACTED] **Zöldségfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.** munkáltató [REDACTED] **Budapest,** [REDACTED] alatti telephelyen **2008.** [REDACTED] napján [REDACTED] perctől [REDACTED] percgig **munkavédelmi ellenőrzést** tartottam.

Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére az alábbiakban kötelezem:

- 1.) A kéttálcás fém mosogató be kell kötni az EPH-hálózatba.
Teljesítési határidő: 2008. január 13.
- 2.) A kéttálcás fém mosogató aljára gumi vagy műanyag kivehető lapot kell helyezni.
Teljesítési határidő: 2008. január 13.
- 3.) A tárolópolcok maximális terhelhetőségét fel kell tüntetni.
Teljesítési határidő: 2008. január 13.
- 4.) Az elektromos kapcsolószekrény akadálytalan hozzáférését biztosítani kell.
Teljesítési határidő: 2008. január 13.

Jelen határozatom ellen *a kézbesítéstől számított 15 napon belül* az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőségén benyújtandó, és *az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez címzett, 5000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.*

I N D O K O L Á S

Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy:

1.) A kéttálcás fém mosogató nem volt bekötve az EPH-hálózatba.

Vonatkozó előírás: az MSZ 2364-410:1999 + IM:2004 szabvány 413.1.2.1. és a 3.2.4.2. pontja, amely előírja, hogy:

„az EPH hálózat kialakítása esetén be kell kötni minden olyan fémszerkezetet, amely egyidejűleg fénycsőarmatúra, villanykapcsoló, villamos kábel, stb. volt érinthető”.

2.) A kéttálcás fém mosogató aljára nem volt gumi vagy műanyag kivehető lap helyezve.

Vonatkozó előírás: 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet 4.2.67 pontja, amely előírja, hogy:

„...Mosogatómedence aljára gumi- vagy műanyaglapot kell helyezni, amelyet tisztán kell tartani.”

3.) A tárolópolcok maximális terhelhetősége nem volt feltüntetve.

Vonatkozó előírás: az MSZ 13236/1-83 szabvány 4. fejezetének 4.1.1. pontja, amely előírja, hogy:

„Teherbírás szempontjából az állvány jellemzőit általában az MSZ 15024/1, vékony falú szerelvények esetén pedig az ÉVM ME 88 szerint kell meghatározni.”

4.) Az elektromos kapcsolószekrényt ruhafogasnak használták, az akadálytalan hozzáférés gátolva volt.

Vonatkozó előírás: az MSZ 1585:2001 4.5. pontja, amely előírja, hogy:

„Villamos kapcsoló- és vezérlőkészülékek elérési, menekülési útvonalán vagy közelében illetve azokon a helyeken ahonnan ezeket a villamos szerkezeteket kezelik tilos a hozzáférést gátló tárgyakat és/vagy éghető anyagokat elhelyezni. Az éghető anyagokat a villamos ív keletkezésének forrásaitól megfelelő távolságban kell tárolni.”

A hivatkozott szabvány előírások teljesítése biztosítja az Mvt. 11. § és 18. § (1) bekezdésében meghatározott műszaki-biztonsági színvonal megvalósulását.

Hatásköröm az Mvt. 84. § (1) bekezdés e) pontján, **illetékeességem** a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21. § (1) bekezdés d) pontján, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről rendelkező 295/2006. (XII. 23.) Kormányrendeleten, **a fellebbezési jog** a Ket. 98. § (1) bekezdésén, 99. § (1) bekezdésén és 102. § (1) bekezdésén alapul.

A **fellebbezési illeték mértékét** az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-a alapján állapítottam meg.

Budapest, 2008. [redacted]

P. H.

[redacted]
munkavédelmi felügyelő

Kapják: Munkáltató
Irattár