



ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG
KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI
MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE

1094 Budapest, IX., Páva u. 6.
Levélcím: 1450 Budapest 9. Pf.: 153.
Telefon: (1) 216-2901; 323-3600
Telefax: (1) 323-3602
E-mail: kmmb@ommf.gov.hu

Ügyiratszám: -
Ügylétszám:
Telefon: 323
Kérjük, hivatkozzon fenti ügyiratszámunkra!

Tárgy: Hiányosság megszüntetését előíró
I. fokú munkavédelmi határozat

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

HATÁROZAT

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogomnál fogva az [REDACTED] munkahelyén 2009. [REDACTED] napján [REDACTED] perctől [REDACTED] percgig munkavédelmi ellenőrzést tartottam.

Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére az alábbiakban kötelezem:

[REDACTED] gyártó gép:

1.) A START nyomógombot zöld színűre kell kicserélni.

Teljesítési határidő: 2009. március 30.

2.) A kétkezes indítást a gépen fel kell tüntetni.

Teljesítési határidő: 2009. március 30.

3.) A kezelő elemeket magyar nyelven is azonosítani kell.

Teljesítési határidő: 2009. március 30.

Gyártó üzem:

4.) A Bosch felsőmarógép kapcsolóját meg kell jelölni.

Teljesítési határidő: 2009. március 30.

5.) A Makita csavarozó gépen a kábelt meg kell javítani.

Teljesítési határidő: 2009. március 30.

6.) Az alterező gépen a kapcsoló BE-KI állását azonosítani kell.

Teljesítési határidő: 2009. március 30.

7.) A lemezvágó gép elszedő oldalán a veszélyre utaló figyelmeztetést kell elhelyezni.

Teljesítési határidő: 2009. március 30.

8.) A tok összeszerelőnél a 2.sz. Makita fűrőgépen a kábelt meg kell javítani.

Teljesítési határidő: 2009. március 30.

9.) A szúnyogháló fűrőgépen a kezelő elemeket azonosítani kell.

Teljesítési határidő: 2009. március 30.

10.) Az elsősegélynyújtó felszerelést fel kell tölteni.

Teljesítési határidő: 2009. március 30.

11.) Az elsősegélynyújtó felszerelés helyét meg kell jelölni.

Teljesítési határidő: 2009. március 30.

12.) A konyhában elsősegélynyújtó felszerelést kell elhelyezni.

Teljesítési határidő: 2009. március 30.

13.) A villamos kapcsolószekrény ajtaját be kell kötni az EPH-ba.

Teljesítési határidő: 2009. március 30.

14.) A fűtés főkapcsolt azonosítani kell.

Teljesítési határidő: 2009. március 30.

Bosch targonca:

15.) A veszélyes helyeket meg kell jelölni.

Teljesítési határidő: 2009. március 30.

16.) A targoncán a terhelhetőségi diagramot jól láthatóan el kell helyezni.

Teljesítési határidő: 2009. március 30.

Jelen határozatom ellen *a kézbesítéstől számított 15 napon belül* az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőségén benyújtandó, és *az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez címzett, 5000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.*

INDOKOLÁS

Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy:

Sz gyártó gép:

1.) A START nyomógomb piros színű volt.

Vonatkozó előírás: MSZ EN 60204-1:2001 10.2.1. pontja, mely szerint:

A vészleállító és vészki kapcsoló működtető elemének színe VÖRÖS legyen.

2.) A kétkezes indítás nem volt a gépen feltüntetve.

Vonatkozó előírás: MSZ EN 60204-1:2001 17.3. és 10.2.2. pontjai, melyek szerint:

17.3. Az ember-gép kapcsolatban használt vezérlőeszközökön, vizuális kijelzőkön és megjelenítőkön egyértelműen és tartósan fel kell tüntetni a funkciókat vagy magán az egységen vagy annak közelében.

10.2.2. A 17.3. szakaszban részletezett funkcionális azonosításon túlmenően ajánlatos a nyomógombok megjelölése a nyomógombok közelében, de lehetőleg magukon a működtető elemeken ...grafikus jelekkel is.

3.) A kezelő elemek magyar nyelven nem voltak azonosítva.

Vonatkozó előírás: MSZ EN 60204-1:2001 17.3. és 10.2.2. pontjai.

Gyártó üzem:

4.) A Bosch felsőmarógép kapcsolója nem volt megjelölve.

Vonatkozó előírás: MSZ EN 60204-1:2001 17.3. és 10.2.2. pontjai.

5.) A Makita csavarozó gépen a kábel sérült szigetelésű volt.

Vonatkozó előírás: MSZ EN 61029-1:1999 23.1. és a 8.2. szakaszai, melyek szerint:

„A bekötött csatlakozó vezeték minősége feleljen meg a gépkönyvi vagy termék szabvány követelményeinek. Az áramütés elleni védelmet nyújtó alkatrészek megfelelő szilárdságúak legyenek...”

6.) Az alterező gépen a kapcsoló BE-KI állása nem volt azonosítva.

Vonatkozó előírás: 14/2004 (IV.19.) FMM 20. § (1) bekezdése, mely szerint:

„Minden munkaeszközt el kell látni olyan kezelőelemmel, amely azt biztonságosan működteti, és biztosítja a munkaeszköz teljes leállítását.”

7.) A lemezvágó gép elszedő oldalán a veszélyre utaló figyelmeztető jelölés hiányzott.

Vonatkozó előírás: 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet 2. §-a, mely szerint:

„(1) A munkáltató köteles biztonsági jelzéseket kihelyezni, karbantartani, azokat a munkakörülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni.

(2) Biztonsági jelzés alkalmazása szükséges, ha a munkavállalóra vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelentő veszélyforrás kollektív műszaki védelemmel vagy munkaszervezési intézkedéssel teljes mértékben nem küszöbölhető ki.

(3) A munkáltató a biztonsági jelzés szükségességének meghatározásakor figyelembe veszi a munkahelyi kockázatok értékelésének eredményét.”

8.) A tok összeszerelőnél a 2.sz. Makita fűrőgépen a kábel sérült szigetelésű volt.

Vonatkozó előírás: MSZ EN 61029-1:1999 23.1. és a 8.2. szakaszai.

9.) A szúnyogháló fűrőgépen a kezelő elemek nem voltak azonosítva.

Vonatkozó előírás: MSZ EN 60204-1:2001 17.3. és 10.2.2. pontjai.

10.) Az elsősegélynyújtó felszerelés hiányos volt.

Vonatkozó előírás: 3/2002 (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 20. § (2) bek, amely szerint:

(2) Az elsősegélynyújtó felszerelést, a mentődobozt megfelelő mennyiségben és minőségben, jól látható, könnyen és gyorsan elérhető, szennyeződéstől védett helyen kell készenlétben tartani.”

11.) Az elsősegélynyújtó felszerelés helye nem volt megjelölve.

Vonatkozó előírás: 3/2002 (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 20. § (2) bek:

„Az elsősegélynyújtó felszerelést, a mentődobozt megfelelő mennyiségben és

minőségben, jól látható, könnyen és gyorsan elérhető, szennyeződéstől védett helyen kell készenlétben tartani.”

12.) A konyhában nem volt elsősegélynyújtó felszerelés.

Vonatkozó előírás: 3/2002 (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 20. § (2) bek.

13.) A villamos kapcsolószekrény fém ajtaja nem volt bekötve az EPH-ba.

14.) A fűtés főkapcsolója nem volt azonosítva.

Vonatkozó előírás: MSZ EN 60204-1:2001 9.2.3. pontja:

A kiválasztott üzemmód jelzéséről gondoskodni kell.

Bosch targonca:

15.) A targoncán a veszélyes helyek jelölése kopott volt.

Vonatkozó előírás: MSZ EN 1726-1:2001 7.3.3.4. pontja, amely szerint:

„a targoncán vagy a munkaszereléseken, vagy a veszélyhely közelében a fennmaradó veszélyekre figyelmeztető jelképeket kell elhelyezni”.

16.) A villaág terhelés lekopott.

Vonatkozó előírás: MSZ EN 1726-1:2001. 7.3.1.2 pontja mely szerint:

„a levehető munkaszereléseken jól olvashatóan és maradandóan legalább a következő adatok legyenek:...- a névleges teherbírás...”

A hivatkozott szabvány előírások teljesítése biztosítja az Mvt. 11. § és 18. § (1) bekezdésében meghatározott műszaki-biztonsági színvonal megvalósulását.

Hatásköröm az Mvt. 84. § (1) bekezdés e) pontján, **illetékességem** a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21. § (1) bekezdés d) pontján, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről rendelkező 295/2006. (XII. 23.) Kormányrendeleten, **a fellebbezési jog** a Ket. 98. § (1) bekezdésén, 99. § (1) bekezdésén és 102. § (1) bekezdésén alapul.

A **fellebbezési illeték mértékét** az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény 29. §-a alapján állapítottam meg.

Budapest, 2009. [redacted]

P. H.

[redacted]
munkavédelmi felügyelő

Kapják: Munkáltató
Irattár