



**ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG
KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI
MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE**

1094 Budapest, IX., Páva u. 6.
Levélcím: 1450 Budapest 9. Pf.: 153.
Telefon: (1) 216-2901; 323-3600
Telefax: (1) 323-3602
E-mail: kmmb@ommf.gov.hu

Ügyiratszám:
Ügyintéző:
Telefon:
Kérjük, hivatkozzon rendi ügyiratszámunkra!

Tárgy: Hiányosság megszüntetését előíró
I. fokú munkavédelmi határozat
2225

*Nyomdaipari és
Kereskedelmi Bt.*

BUDAPEST

..... u. 1.
1

HATÁROZAT

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogomnál fogva az *Nyomdaipari és Kereskedelmi Bt.* munkáltató **1 Budapest, u. 1. szám** alatti munkaterületén **2007. december 5.-én 9 óra 35 perctől 11 óra 15 percig** az országos célvizsgálata során, **munkavédelmi ellenőrzést** tartottam.

Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére az alábbiakban kötelezem:

- 1.) A munkáltató köteles a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat felkutatni,
Teljesítési határidő: 2007. december 30.
- 2.) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatánál az orvosi vizsgálatok irányát és gyakoriságát is meg kell határozni írásban. 
Teljesítési határidő: 2007. december 30.
- 3.) A műhelyben elhelyezett fém állványokat eldőlés ellen rögzíteni kell.
Teljesítési határidő: 2007. december 30.
- 4.) A villamos kapcsolószekrényen az anyagtárolást meg kell szüntetni.
Teljesítési határidő: 2007. december 30.

- 5.) A veszélyes anyaggal, készítménnyel (Dielektrikum 200) dolgozó munkavállalókat ki kell oktatni a vegyi anyagok veszélyeire és ártalmaira. 1/1
Teljesítési határidő: 2007. december 30.
- 6.) A Pad-printer PP-2 típusú tampon nyomógép hiányzó magyar nyelvű üzemeltetési dokumentációját pótolni kell.
Teljesítési határidő: 2007. december 30.
- 7.) A PP-100 típusú tampon nyomógép kezelőpultján lévő kezelőelemek magyarnyelvű feliratozását tartós kivitelben fel kell tüntetni.
Teljesítési határidő: 2007. december 30.

Jelen határozatom ellen *a kézbesítéstől számított 15 napon belül* az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőségén benyújtandó, és *az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez címzett, 5000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.*

INDOKOLÁS

Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy:

- 1.) A műhely levegő szennyezettségéről készült jegyzőkönyvet nem tudták bemutatni.
Vonatkozó előírás: 25/2000. (IX.30.) EüM.- SzCsM. Együttes rendelet 5. § és a 6. § előírja, hogy: 5. § (1) A munkáltató köteles a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat felkutatni, megbecsülni és értékelni az Mvt. 54. § (2) bekezdésével összhangban.
(2) A munkáltatónak a kockázatbecsléshez szükséges kiegészítő információkat be kell szereznie a gyártótól (importálótól), a forgalmazótól, illetőleg a beszállítótól
6. § (1) A munkáltató, a veszélyes anyaggal tevékenységet végző munkavállaló egészségének és testi épségének megóvása érdekében, köteles a szükséges megelőző intézkedéseket - az Mvt. 54. §-ának (2) bekezdésére tekintettel - végrehajtani.
(2) A munkáltató köteles
a) a munkahelyen előforduló veszélyes anyagok által okozott kockázatokat megszüntetni,
- 2.) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatánál az orvosi vizsgálatok irányát és gyakoriságát nem határozták meg.
Vonatkozó előírás: 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 15.§ (1) a) pontja előírja, hogy: „munkaköri alkalmassági vizsgálatok irányát és gyakoriságát” 0.9
- 3.) A műhelyben lévő állványokat eldőlés ellen nem rögzítették. Az állványok 10-15 cm mozgása van, előre-hátra, jobbra-balra. Így a polcokon lévő anyagárolás nem biztonságos.

Vonatkozó előírás: Dexion-Salgó acélpolcos állványok szerelési útmutató 1/c pontja előírja, hogy az állványokat egymáshoz, teherviselő falhoz, vagy más szilárd teherviselő szerkezethez kell rögzíteni.

- 4.) A telepített villamos kapcsolószekrényen nagy mennyiségű villamos alkatrészeket, lakatot, kulcsokat, stb. helyeztek el. Így annak kezelhetősége, valamint a karbantartása nem biztosított.

Vonatkozó előírás: MSZ 1585:2001 szabvány 4.5. pontja, mely előírja, hogy a villamos kapcsoló és vezérlőkészülékek elérési, menekülési útvonalán vagy közelében, illetve azon a helyeken, ahonnan ezeket a villamos szerkezeteket kezelik tilos a hozzáférést gátló tárgyakat elhelyezni.

- 5.) A munkáltatónál foglalkoztatott azon dolgozók, akik veszélyes anyagok, készítmények kezelésével, tárolásával, anyagmozgatásával vannak megbízva, részükre oktatás keretén belül nem ismertették a veszélyes anyagok veszélyeit, ártalmait.

Vonatkozó előírás: 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM rendelet 9.§ (1) bekezdés, mely előírja, hogy „A ... munkáltató gondoskodik arról, hogy a munkavállaló és képviselői az általuk értett nyelven”

a) „a munkavégzéssel kapcsolatban rendelkezésre álló adatokhoz hozzájussanak, beleértve az adatokban bekövetkezett lényeges változásokat is,”

b) „a munkahelyen előforduló veszélyes anyagokra, az egészségre és a biztonságra ható kockázataikra, a határértékekre és egyéb előírásokra vonatkozó adatokat megismerjék,”

c) „megfelelő oktatást és tájékoztatást kapjanak a védőintézkedésekről és egyéb teendőről, amelyek ismeretében képesek megfelelően védekezni és munkatársaikat is megvédeni,”

- 6.) Az újonnan üzembe állított FA 355-9-es öntőgép üzemeltetési dokumentációja és figyelmeztető feliratai német nyelvű.

Vonatkozó előírás: Mvt. 39.§ (1) bekezdése előírja: „A gép állandó tartozéka a biztonságos használatához szükséges magyar nyelvű üzemeltetési dokumentáció, amelyet a gyártó, import esetén az importáló, annak hiányában az üzemeltető köteles biztosítani.”

MSZ EN ISO 12100-2:2004 szabvány 6.5.2. a.) pontja előírja, hogy „A betűtípus és -méret biztosítsa a lehető legjobb olvashatóságot. A biztonsági figyelmeztetéseket és/vagy tiltásokat színek, szimbólumok és/vagy nagybetűk használatával kell kiemelni.”

6.5.2. b.) pontja előírja, hogy „A használati utasítás annak az országnak a nyelvén kell adni, amelyben a gépet először fogják használni, és az eredeti nyelven.”

- 7.) A berendezés vezérlő szekrényén a kezelő elemek magyarnyelvű feliratai lekoptak, a kezelőelemek újbóli feliratozását nem készítették el.

Vonatkozó előírás: 14/2004(IV.19) FMM rendelet 25.§-a előírja, hogy „A munkaeszközöket a munkavállalók biztonsága érdekében el kell látni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges egyértelmű, könnyen észrevehető és a munkavállaló által érthető jelöléssel, illetve figyelmeztető jelzéssel (pl. adattábla, gyártó adatai, kezelőgombok magyar nyelvű feliratai, piktogramok).”

A hivatkozott szabvány előírás(ok) teljesítése biztosítja az Mvt. 11. § és 18. § (1) bekezdésében meghatározott műszaki-biztonsági színvonal megvalósulását.

Hatásköröm az Mvt. 84. § (1) bekezdés e) pontján, *illetékességem* a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21. § (1) bekezdés d) pontján, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről rendelkező 295/2006. (XII. 23.) Kormányrendeleten, *a fellebbezési jog* a Ket. 98. § (1) bekezdésén, 99. § (1) bekezdésén és 102. § (1) bekezdésén alapul.

A *fellebbezési illeték mértékét* az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény 29. §-a alapján állapítottam meg.

Budapest, 2007. december 5.



munkavédelmi felügyelő

Kapják: Munkáltató
Irattár