



ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG
KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI
MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE

1094 Budapest, IX., Páva u. 6.
Levélcím: 1450 Budapest 9. Pf.: 153.
Telefon: (1) 216-2901; 323-3600
Telefax: (1) 323-3602
E-mail: kmmb@ommf.gov.hu

Ügyiratszám:
Ügvinetező
Telefon:
Kérjük, hivatkozzon fenti ügyiratszámunkra!
Tárgy: Hiányosság megszüntetését előíró
I. fokú munkavédelmi határozat

██████████ Kft.

██████████

██████████

HATÁROZAT

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogomnál fogva a ██████████
munkáltató ██████████ sz. alatti munkahelyén 2008. ██████████ napján ██████████
perctől ██████████ perceg munkavédelmi ellenőrzést tartottam.

Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére az alábbiakban kötelezem:

- 1.) A Bühler 1500 fröccsgépen a veszélyre utaló jelölést el kell helyezni.
Teljesítési határidő: 2008. június 30.
- 2.) A Bühler 630 fröccsgépen a veszélyre utaló jelölést el kell helyezni.
Teljesítési határidő: 2008. június 30.
- 3.) Az Engel 400 fröccsgépen a veszélyre utaló jelölést el kell helyezni.
Teljesítési határidő: 2008. június 30.
- 4.) Az elsősegélynyújtó felszerelésből a lejárt eszközöket el kell távolítani.
Teljesítési határidő: 2008. június 30.
- 5.) A légtartály nyomásmérőjén az engedélyezési nyomásértéket meg kell jelölni.
Teljesítési határidő: 2008. június 30.
- 6.) A Mauer 200 fröccsgépen a veszélyre utaló jelölést el kell helyezni.
Teljesítési határidő: 2008. június 30.
- 7.) A Battenfeld 400 fröccsgépen a veszélyre utaló jelölést el kell helyezni.
Teljesítési határidő: 2008. június 30.

8.) A Battenfeld 400 fröccsgépen a kezelő elemek funkcióját jól láthatóan fel kell tüntetni.

Teljesítési határidő: 2008. június 30.

9.) A Battenfeld 300 fröccsgépen a veszélyre utaló jelölést el kell helyezni.

Teljesítési határidő: 2008. június 30.

10.) A kétköves köszörűn az oldalsó védőburkolatot ki kell egészíteni..

Teljesítési határidő: 2008. június 30.

11.) Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatokat el kell végezni.

Teljesítési határidő: 2008. szeptember 30.

12.) A Clark targoncán a villaág terhelést fel kell tüntetni.

Teljesítési határidő: 2008. június 30.

13.) A Balcancar targoncán a bal féklámpát meg kell javítani.

Teljesítési határidő: 2008. június 30.

14.) A Balcancar targoncán az ülés kárpitot meg kell javítani.

Teljesítési határidő: 2008. június 30.

Jelen határozatom ellen **a kézbesítéstől számított 15 napon belül** az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőségén benyújtandó, és **az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez címzett, 5000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.**

INDOKOLÁS

Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy:

1.) A Bühler 1500 fröccsgépen a meleg és a benyúlás veszélyére utaló jelölés hiányzott.

Vonatkozó előírás: a 2/1998. (I.16.) MüM rendelet 2.§-a, mely szerint:

„2. § (1) A munkáltató köteles biztonsági jelzéseket kihelyezni, karbantartani, azokat a munkakörülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni.

(2) Biztonsági jelzés alkalmazása szükséges, ha a munkavállalóra vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelentő veszélyforrás kollektív műszaki védelemmel vagy munkaszervezési intézkedéssel teljes mértékben nem küszöbölhető ki.

(3) A munkáltató a biztonsági jelzés szükségességének meghatározásakor figyelembe veszi a munkahelyi kockázatok értékelésének eredményét.”

2.) A Bühler 630 fröccsgépen a meleg és a benyúlás veszélyére utaló jelölés hiányzott.

Vonatkozó előírás: a 2/1998. (I.16.) MüM rendelet 2.§.

3.) Az Engel 400 fröccsgépen a a meleg és a benyúlás veszélyére utaló jelölés hiányzott.

Vonatkozó előírás: a 2/1998. (I.16.) MüM rendelet 2.§.

4.) Az elsősegélynyújtó felszerelésből a lejárt eszközöket nem távolították el.

Vonatkozó előírás: 3/2002 (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 20. § (3) bek:

„Gondoskodni kell az elhasznált, lejárt, használhatatlan eszközök pótlásáról”.

5.) A légtartály nyomásmérőjén a maximális megengedett nyomásérték nem volt megjelölve.

Vonatkozó előírás: a 9/2001. (IV.5.) GM rendelet 6. számú melléklet 3.3. a) pontja:

„meg kell jelölni az alapvető legnagyobb/legkisebb megengedhető határértékeket;”

6.) A Mauer 200 fröccsgépen a meleg és a benyúlás veszélyére utaló jelölés hiányzott.

Vonatkozó előírás: a 2/1998. (I.16.) MüM rendelet 2 §.

7.) A Battenfeld 400 fröccsgépen a meleg és a benyúlás veszélyére utaló jelölés hiányzott.

Vonatkozó előírás: a 2/1998. (I.16.) MüM rendelet 2.§.

8.) A Battenfeld 400 fröccsgépen a kezelő elemek funkciója lekopott.

Vonatkozó előírás: MSZ EN 60204-1:2001. 17.1. és 17.3. pontjai, melyek szerint:

17.1. A figyelmeztető jelek, adattáblák, a megjelölések és az azonosító táblák elegendően tartósak és az adott fizikai környezettel szemben ellenállóak legyenek.

17.3. Az ember-gép kapcsolatban használt vezérlőeszközökön, vizuális kijelzőkön és megjelenítőkön egyértelműen és tartósan fel kell tüntetni a funkciókat vagy magán az egységen vagy annak közelében.

9.) A Battenfeld 300 fröccsgépen a meleg és a benyúlás veszélyére utaló jelölés hiányzott.

Vonatkozó előírás: a 2/1998. (I.16.) MüM rendelet 2.§.

10.) A kétköves köszörűn az oldalsó védőburkolat hiányos volt.

Vonatkozó előírás: MSZ 6072-2:1984. 1.4. és 2.1. pontok, amely előírják, hogy a köszörűkorongokat védőburkolattal kell körülvenni, illetve a köszörűbakot merev szerkezetű asztallal kell ellátni.

11.) Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok érvényessége lejárt.

Vonatkozó előírás: 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 5/A. § (1) és (3) bek:

(1) A kisfeszültségű erőáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a munkáltató - a 4-5. §-ban foglaltaktól eltérően - a berendezés szerelői ellenőrzésének, illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik.

(3) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:

a) áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel;

b) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel;

d) egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.”

12.) A Clark targoncán a villaág terhelés lekopott.

Vonatkozó előírás: MSZ EN 1726-1:2001 7.3.1.2. Levehető munkaszerelések:

A levehető munkaszereléseken jól olvashatóan és maradandóan (pl. az időjárásnak ellenálló, domború feliratokkal) legalább a következő adatok legyenek: a névleges teherbírás.

13.) A Balcancar targoncán a bal féklámpa burája törött volt.

Vonatkozó előírás: MSZ EN 1726-1:2001 5.10.1. Láthatóság, világítás:

A vezetőnek megfelelő látási lehetősége legyen valamennyi haladási és (teher) mozgatási tevékenység biztonságos elvégzéséhez. A közvetlen láthatóság korlátozottsága esetén az egyenértékű látási viszonyok biztosítására legyenek segédeszközök, például tükrök, kamerák, monitorok, akusztikus és vizuális figyelmeztető jelzések, érzékelők a személyek és/vagy tárgyak felismerésére,

14.) A Balcancar targoncán az ülés kárpit sérült volt.

Vonatkozó előírás: MSZ EN 1726-1:2001 7.3.3.4. szabvány 5.7.4. pont f) bekezdése, mely szerint:

„A vezetőülés olyan kialakítású legyen, hogy biztosítsa a vezető kényelmes testtartását...”

A hivatkozott szabvány előírások teljesítése biztosítja az Mvt. 11. § és 18. § (1) bekezdésében meghatározott műszaki-biztonsági színvonal megvalósulását.

Hatásköröm az Mvt. 84. § (1) bekezdés e) pontján, **illetékességem** a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21. § (1) bekezdés d) pontján, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről rendelkező 295/2006. (XII. 23.) Kormányrendeleten, **a fellebbezési jog** a Ket. 98. § (1) bekezdésén, 99. § (1) bekezdésén és 102. § (1) bekezdésén alapul.

A **fellebbezési illeték mértékét** az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény 29. §-a alapján állapítottam meg.

Budapest, 2008. [redacted]

P. H.

[redacted]
munkavédelmi felügyelő

Kapiák: Munkáltató
Irattár