



**ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG
KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI
MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE**

1094 Budapest, IX., Páva u. 6.
Levél cím: 1450 Budapest 9. Pf.: 153.
Telefon: (1) 216-2901; 323-3600
Telefax: (1) 323-3602
E-mail: kmmb@ommf.gov.hu

Ügyiratszám:
Ügyintéző:
Telefon:
Kérjük, hivatkozzon fenti ügyiratszámunkra!

Tárgy: Hiányosság megszüntetését előíró
I. fokú munkavédelmi határozat

**Élelmiszeripari és
Kereskedelmi Kft.**

BUDAPEST

Ferenc út 15

4

HATÁROZAT

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogomnál fogva a l. **Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.** munkáltató **4 Budapest, Ferenc út 5. szám alatti péküzem** telephelyén **2009. szeptember hó 22. napján** 8 óra 00 perctől 16 óra 20 percig **munkavédelmi ellenőrzést** tartottam.

Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére az alábbiakban kötelezem:

- 1.) A forgóállványos sütő elülső oldalára nem leszerelhető táblán a gőz kiáramlására figyelmeztető feliratot ki kell helyezni.
Teljesítési határidő: 2009. október 30.
- 2.) A villamos kapcsolószekrényen az anyagtárolást meg kell szüntetni.
Teljesítési határidő: 2009. október 30.
- 3.) A villamos elosztó dobozokra a doboztetőket vissza kell helyezni.
Teljesítési határidő: 2009. október 30.
- 4.) Vezetékkötéseket és leágazási kötéseket a szabványban előírtak szerint kell megoldani.
Teljesítési határidő: 2009. október 30.
- 5.) Az üzemen kívül helyezett villamos kábeleket vissza kell bontani.
Teljesítési határidő: 2009. október 30.
- 6.) A villamos tokozat fedelét csavarokkal rögzíteni kell.
Teljesítési határidő: 2009. október 30.

- 7.) A kis raktár oldalán lévő helyiség megvilágítását szolgáló lámpatest hiányzó buráját pótolni kell.
Teljesítési határidő: 2009. október 30.
- 8.) Az átjáróban a padozatot meg kell javítani.
Teljesítési határidő: 2009. október 30.
- 9.) Vészkijáratot szabaddá kell tenni.
Teljesítési határidő: 2009. október 30.
- 10.) A lisztes zsákok kézi rakodásánál a zsákok rakodási magassága nem haladhatja meg az 1,6 m-t.
Teljesítési határidő: 2009. október 30.
- 11.) A kiskonyhai helyiségben lévő nagykiterjedésű fémszerkezetű mosogatót az EPH hálózatba be kell kötni.
Teljesítési határidő: 2009. október 30.
- 12.) Étkező helyiséget biztosítani kell, az ételek melegítésére és tárolására alkalmas berendezéseket kell biztosítani.
Teljesítési határidő: 2009. október 30.
- 13.) UNIÓ-S követelményeknek megfelelően kockázatelemzéssel át kell dolgozni az egyéni védőeszközök körét.
Teljesítési határidő: 2009. október 30.
- 14.) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatánál az orvosi vizsgálatok irányát és gyakoriságát is meg kell határozni írásban.
Teljesítési határidő: 2009. október 30.
- 15.) Kockázat értékelést módosítani kell.
Teljesítési határidő: 2009. október 30.
- 16.) A veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök időszakos ellenőrző felülvizsgálatát, módját írásban meg kell határozni.
Teljesítési határidő: 2009. október 30.
- 17.) Munkáltató írásba határozza meg az ellenőrző felülvizsgálat rendjét, módját és gyakoriságát.
Teljesítési határidő: 2009. október 30.
- 18.) Nem veszélyesnek minősülő munkaeszközök időszakos ellenőrző vizsgálatának gyakoriságát, módját meg kell határozni.
Teljesítési határidő: 2009. október 30.
- 19.) Minden munkahelyen és műszakban kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani.
Teljesítési határidő: 2009. október 30.
- 20.) Az elsősegélynyújtó helyet jól láthatóan meg kell jelölni és az elsősegélynyújtó nevét táblán ki kell függeszteni.
Teljesítési határidő: 2009. október 30.

- 21.) Az elsősegélynyújtó dobozt a jogszabályi előírásnak megfelelő elsősegélynyújtáshoz szükséges kötszerekkel, eszközökkel kell felszerelni.

Teljesítési határidő: 2009. október 30.

Jelen határozatom ellen *a kézbesítéstől számított 15 napon belül* az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőségén benyújtandó, és *az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez címzett, 5000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.*

INDOKOLÁS

Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy:

- 1.) A Rototherm típusú forgóállványos sütő ajtajára nem helyezték el a gőzkiáramlására figyelmeztető „Óvatosan nyisd az ajtót” feliratú táblát.
Vonatkozó előírás: MSZ EN 1673:2001 szabvány 5.3.1. pontja, mely előírja, hogy:
„a forgóállványos sütő ajtajára figyelmeztető feliratot kell elhelyezni a gőz kiáramlására.”
- 2.) A telepített villamos kapcsolószekrényen rongyos védőkesztyűt, vizes műanyagpoharat helyeztek el. Így annak kezelhetősége, valamint a karbantartása nem biztosított.
Vonatkozó előírás: MSZ 2363-510:2002 szabvány 513.1. pontja előírja, hogy: „Minden villamos szerkezetet, beleértve a villamos vezetékhálózatot is, úgy kell elhelyezni, hogy az megkönnyítse a működését, ellenőrzését, karbantartását és a csatlakozásainak hozzáférhetőségét.”
- 3.) A Werne & Fleiderer típusú forgó sütőkemence mellett lévő villamos elosztódobozról a doboztetőket levették, visszahelyezésükről nem gondoskodtak.
Vonatkozó előírás: MSZ 2364-410:1999/IM:2004 szabvány 412.2.3. pontja, mely előírja, hogy:
„A védőfedések és burkolatok megbízhatóan legyenek rögzítve, továbbá elegendően szilárdak és tartósak legyenek ahhoz, hogy a normál üzem ismert feltételei között az előírt védelem fokozatot fenntartsák és az aktív részeket megfelelően elkülönítsék, figyelembe véve külső hatásokat is.”
- 4.) A sütőkemence mellett elhelyezett villamos elosztó dobozban a vezetékek leágazási kötései sodrott kivitelűek,
Vonatkozó előírás: Az MSZ 2364-520:1997. szabvány 526.2. pontja előírja, hogy: „a vezetékek összezsavarásával készített kötések alkalmazása nem megengedett.”
- 5.) A kemencénél lévő használaton kívüli „feszültség alatti”-nak minősülő vezeték található, mely a régi rendszerben a termelő berendezések üzemeltetésére szolgált. Munkálta-tó a régi villamos hálózatot nem bontotta vissza. A régi villamos vezeték rendszer visz-szabontását a szabvány írja elő.
Vonatkozó előírás: MSZ 1585:2001 szabvány 6.2.2.101.2. szakasza előírja, hogy:
„Ha a feszültségmentesítést a villamos berendezés tartós használaton kívül helyezése érdekében végzik, akkor a letiltás valamely szembetűnő helyen lévő berendezésrész ki-szerelésével, vagy a vezetékek szembetűnő helyen való megbontásával megvalósítani. A

kiszzerelés és/vagy bontás olyan legyen, amelyből egyértelműen kitűnik, hogy ez szándékos munka eredménye.”

- 6.) A kis raktárban lévő műanyag villamos tokozat fedelét 6 db. csavar helyett 1 db. csavarral rögzítették. Így a dobozban lévő feszültség alatti vezetékek szabadon érinthetőek voltak. A pékségben elhelyezett tokozatnál a fedél, a megfelelő tömítettséget nem biztosította.

Vonatkozó előírás: MSZ 2364-410:1999/IM:2004 szabvány 412.2.3. pontja, mely előírja, hogy:

„A burkolatok megbízhatóan legyenek rögzítve, továbbá elegendően szilárdak és tartósak legyenek ahhoz, hogy a normál üzem ismert feltételei között az előírt védettségi fokozatot fenntartsák és az aktív részeket megfelelően, elkülönítsék, figyelembe véve külső hatásokat is.”

- 7.) A raktár oldalán lévő hajólámpáról hiányzott a búra, a lámpatest tömítettsége, az előírt IP védettség (IPX 2) nem volt biztosítva.

Vonatkozó előírás: Az MSZ EN 60598-1:1995. szabvány 9.2., pontja előírja, hogy *„a lámpatest védettségének megfelelően annak burkolata nyújtson védelmet a por, a szilárd testek és a nedvesség behatolása ellen.”*

- 8.) Az átjáróban a betonpadozat több helyen erősen gödrös, botlásveszélyes. A műhelybe való közlekedés, anyagszállítás, illetve a be- ki jövetel balesetveszélyes. A munkáltató javításáról nem gondoskodott.

Vonatkozó előírás: 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM rendelet 9. § (1) bekezdése előírja, hogy:

„A munkahelyeken csak rögzített és szilárd, csúszást gátló padlózat alkalmazható, amelyen nem lehetnek veszélyes kiemelkedések, mélyedések vagy lejtők.”

- 9.) A vészkijárat elé műanyag rekeszeket és lisztes zsákot helyeztek el. Ez ellentétes a vonatkozó előírással.

Vonatkozó előírás: Mvt. 37. § előírja, hogy *„A kijáratokat és vészkijáratokat, a kijelölt menekülési utakat szabadon kell tartani. Számuk, méretük, elhelyezésük és megvilágításuk tegye lehetővé a munkahely, a veszélyes terület gyors és biztonságos elhagyását.”*

- 10.) Az ideiglenesen kialakított tárolóban lévő lisztes zsákok rakat magassága meghaladta a 2,5 méter magasságot.

Vonatkozó előírás: Mvt. 29. §, amely előírja, hogy *a tárolóhelyeket a tárolt anyagok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak, egymásra hatásának, továbbá a környezetből eredő hatásoknak, illetőleg az anyag emberi egészségre, környezetre gyakorolt hatásának, a rakodás, szállítás és tárolás módjának figyelembevételével kell kialakítani.*

Valamint: a 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelettel hatályba léptetett Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat 4.3.1. pontja szerint:

„Ellenőrizni kell a munka megkezdésekor, a munkavégzés ideje alatt, hogy a munkahely és a munkaeszköz, továbbá az alkalmazott technológia kielégíti-e az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést, továbbá a higiéniai követelményeket.”

- 11.) A nagykiterjedésű fémszerkezetű mosogató medencéket az EPH hálózathoz nem kötötték be.

Vonatkozó előírás: MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány 411.3.1.1. pontja, mely szerint: *„Az egyidejűleg érinthető testeket egyenként ugyanazzal a földelő rendszerrel kell összekötni.”*

411.3.1.2. pontja szerint: „A földelővezetőt, valamint a vezetőképes részeket minden egyes épületben be kell kötni az egyenpotenciálu összekötésbe:

- épületben lévő közüzemi csővezetékeket, pl: gázvezetéket, vízvezetéket;
- a szerkezeti idegen vezetőképes részeket, ha azok normál használat esetén hozzáférhetők, a fémes központi és légkondicionáló berendezéseket;
- a vasbeton épületszerkezetek fémrészeit, ha fémrészek hozzáférhetők és megbízhatóan össze vannak egymással kötve.”

- 12.) A pékségben az étkező helyiséget átalakították öltöző helyiségnek. Így a dolgozók étkezési lehetősége nem biztosított. Az ételek melegítésére, illetve azok tárolására berendezés nem állt rendelkezésre.

Vonatkozó előírás: 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 16. § (3) bekezdése előírja, hogy: „A pihenőhelyiséget könnyen tisztítható asztallal, háttámlával ellátott székekkel, ruhafogassal, szeméttartóval, továbbá az ételek felmelegítésére, tárolására alkalmas berendezéssel kell ellátni. Biztosítani kell az étkezés előtti hideg-meleg vizes kézmosás és kézszáritás lehetőségét.”

- 13.) Megállapítást nyert, hogy az egyéni védőeszközök köre nem tartalmazza: a védőeszköz védelmi irányát, típusát, modell számát, védelmi képesség kategóriáját, vizsgálati szabvány számát, valamint az EK-típus bizonyítvány számát.

Vonatkozó előírás: az Mvt. 56. §. amely kimondja, hogy „az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.”

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 3. § (1) bekezdése. „Amennyiben megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, a kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentése érdekében a munkáltató a munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védőeszközzel látja el és ellenőrzi azok rendeltetésszerű használatát.”

- 14.) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatánál az orvosi vizsgálatok irányát és gyakoriságát nem határozták meg.

Vonatkozó előírás: 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 15. § (1) bekezdése előírja, hogy: „A munkáltatónak írásban kell meghatároznia:

a) pontja előírja, hogy: „munkaköri alkalmassági vizsgálatok irányát és gyakoriságát”

- 15.) A bemutatott munkahelyi kockázatértékelést, amely 2009. 04.29-én készült, szűrőpróbaszerűen formailag a teljesség igénye nélkül ellenőriztem és megállapítottam, hogy nem tartalmazza:

- a kockázatok minőségi, illetve mennyiségi értékelését.

Vonatkozó előírás: Mvt. 54. § (5) bekezdés e) pontja. mely előírja, hogy: „a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel való összevetés alapján annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása;”

- a veszélyeztetettek azonosítását és az érintettek számát.

Vonatkozó előírás: Mvt. 54. § (5) bekezdés c) pontja, mely előírja, hogy „A kockázatértékelés eredményeként a munkáltató felelőssége legalább a következők dokumentálása:”
c) „a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma;”

- a kockázatok kiküszöbölését szolgáló intézkedési tervet.

Vonatkozó előírás: Mvt. 54. § (5) bekezdés f) pontban foglaltak „A kockázatértékelés eredményeként a munkáltató felelőssége legalább a következők dokumentálása:”
f) „a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése;”

- A konkrét kockázatokra vonatkozó előírások (munkavédelemre vonatkozó szabályok) feltüntetése, valamint az előírásokkal való összehasonlítás a hibák megállapítása céljából. (Különös tekintettel, a munkaeszközökre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.)

Vonatkozó előírás: Mvt. 54.§ (2) bekezdése, mely előírja, hogy „A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe.”

- 16.) A munkáltatónál üzemeltetett nem veszélyes termelő berendezések időszakos felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközök ellenőrző felülvizsgálatát, módját a munkáltató nem határozta meg írásban

Vonatkozó előírás: 14/2004.(IV. 19.) FMM. rendelet 5. § (2) bekezdése, mely előírja, hogy „Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközöket, a felülvizsgálat gyakoriságát, módját a munkáltató írásban határozza meg, figyelemmel az üzemeltetés körülményeire, a munkaeszközt érintő szabványokban foglaltakra és a gyártó által összeállított használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció vonatkozó előírásaira. A leghosszabb felülvizsgálati időszak nem haladhatja meg az öt évet. A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet a következő időszakos ellenőrző felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni.”

- 17.) A munkáltató nem tudta bemutatni a nem veszélyes gépek vizsgálatának rendjét, módját és gyakoriságát.

Vonatkozó előírás: 14/2004 (IV. 19.) FMM. rendelet. 4. § (2) bekezdése, mely előírja, hogy: „Az ellenőrző felülvizsgálat elvégzésének módját a munkáltató írásban határozza meg. A vizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.”

- 18.) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálat rendjének, gyakoriságát és módját nem határozták meg. A munkáltató írásban nem bízta meg a vizsgálatokat elvégző személyeket.

Vonatkozó előírás: 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 2. § f) pontja, mely előírja, hogy a munkavállaló vagy polgári jogi szerződés alapján a munkát végző külső szakember, akit a munkáltató meghatározott feladatok (pl. munkaeszköz karbantartása, megvizsgálása, ellenőrző felülvizsgálat, időszakos ellenőrző felülvizsgálat) elvégzésére írásban bíz meg, és rendelkezik a feladat elvégzéséhez szükséges szakmai képesítéssel, tapasztalattal és gyakorlattal;

5. § (1)bekezdése „A munkáltató gondoskodik az időszakos ellenőrző felülvizsgálat megbízott személy általi elvégzéséről.”

5. § (2) bekezdése „A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet a következő időszakos ellenőrző felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni.

- 19.) Megállapítást nyert, hogy a munkáltató nem biztosított a munkahelyen az elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét.

Vonatkozó előírás: 3/2002. (II. 28.) SzCsM-EüM együttes rendelet 20. § (1) bekezdése, mely előírja, hogy: „Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani.”

- 20.) A munkaterületen nem jelölték ki az elsősegélynyújtó helyet, illetve nem tüntették fel az elsősegélynyújtó nevét.

Vonatkozó előírás: 3/2002. (II. 28.) SzCsM-EüM együttes rendelet 20. § (1) bekezdése, mely előírja, hogy: „Minden munkahelyen és műszakban a ... munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani.”

- 21.) Pékségben az elsősegélynyújtó dobozban a mull lap, a kötszer (1-1 db), a fertőtlenítő oldat (Betadine) felhasználhatósági ideje 2001.12. hóban lejárt. A 2 db kötszeren és 1 db mull lapon a felhasználhatóság határideje nem volt azonosítható.


Vonatkozó előírás: 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 20. § (3) pont: „Gondoskodni kell az elhasznált, lejárt, használhatatlan eszközök pótlásáról.”

A hivatkozott szabvány előírások teljesítése biztosítja az Mvt. 11. § és 18. § (1) bekezdésében meghatározott műszaki-biztonsági színvonal megvalósulását.

Hatásköröm az Mvt. 84. § (1) bekezdés e) pontján, **illetékességem** a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21. § (1) bekezdés d) pontján, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről rendelkező 295/2006. (XII. 23.) Kormányrendeleten, **a fellebbezési jog** a Ket. 98. § (1) bekezdésén, 99. § (1) bekezdésén és 102. § (1) bekezdésén alapul.

A **fellebbezési illeték mértékét** az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény 29. §-a alapján állapítottam meg.

Budapest, 2009. szeptember 22.



munkavédelmi felügyelő

Kapják: Munkáltató
Irattár